



Муфта тупиковая
оптического кабеля
МТОК-ДЗ

инструкция по монтажу

ГК-У1515.00.000 ИМ

Муфта тупиковая оптического кабеля типа МТОК-ДЗ (далее – муфта) предназначена для использования в качестве соединительной, разветвительной и транзитной (с разрезанием только некоторых оптических модулей для ответвления ОВ) муфты для монтажа оптических кабелей связи (ОК), прокладываемых в кабельной канализации, на открытом воздухе, в коллекторах и тоннелях, внутри помещений.

Муфта обеспечивает монтаж следующих типов ОК:


- с полиэтиленовой/алюмополиэтиленовой оболочкой;
- с броней в виде стальной гофрированной ленты;
- подвесных самонесущих, с силовыми элементами из арамидных нитей.

Оголовник муфты имеет восемь цилиндрических патрубков ступенчатой формы и один овальный ввод (патрубок) с размещенными на нем 4 цилиндрическими патрубками для ввода ОК.

Диаметры ОК, ввод которых обеспечивается муфтой:

- цилиндрические патрубки: $8 \times \varnothing (6 \div 16)$ мм;
- овальный ввод: $2 \times \varnothing (6 \div 25)$ или транзитный ввод ОК (с разрезанием только части ОМ); $4 \times \varnothing (6 \div 10)$ мм - при использовании цилиндрических патрубков на овальном вводе.

патрубок ступенчатой формы



овальный патрубок



Примечания:


- 1 Ввод непосредственно в овальный патрубок выполняется с применением комплекта ввода № 6 или № 9 (ОК $\varnothing 6-19$ мм с использованием наконечника из состава комплекта, ОК $\varnothing 20-25$ мм – без наконечника).
- 2 При вводе ОК с наружным диаметром более 8 мм в цилиндрический патрубок ступенчатой формы цилиндрическая часть меньшего диаметра обрезается.

Конструкция муфты обеспечивает установку до:

- 5 кассет КД-4845;
- 6 кассет КТ-3645;
- 6 кассет КВ 2445.

Примечания:

- 1 Клеммная пластина для электрического соединения металлических конструктивных элементов ОК с помощью перемычек (расположена на пластмассовом кронштейне) на рисунке не показана.
- 2 При установке в муфте количества кассет более одной, упоры пластмассового кронштейна (рисунок) должны быть укорочены (обрезаны) на 4-6 мм (см. 13 раздела А настоящей инструкции).



Дополнительные материалы и изделия, применяемые при монтаже муфты:


- комплект касеты КД-4845 (КТ-3645, КВ 2445);
- комплект № 6 для ввода ОК;
- комплект № 9 для ввода ОК;
- соединитель Scotchlok 4460-D;
- провод электрического соединения;
- комплект деталей для защиты мест сварки КДЗС-4525.
- комплект для ввода ОК в цилиндрический патрубок.

Монтаж муфты

А Ввод ОК в цилиндрический патрубок

- 1 Очистить концы ОК от загрязнений на длине 2,5 м. Подготовить рабочее место для монтажа с применением кронштейна для монтажа муфты типа МТОК и струбцин монтажных для кабелей, используемых

Общий вид муфты МТОК-ДЗ в сборе.




- | | |
|--|--|
| <p>1 – кожух;</p> <p>2 – лента «липучка»; крепления блока кассет (в части выпуска муфт также может устанавливаться центральный винт крепления блока кассет вместо ленты липучки);</p> <p>3 – узел фиксации ЦСЭ ОК введенных в круглые патрубки (4 шт.);</p> | <p>4 – хомут пластмассовый;</p> <p>5 – оголовник;</p> <p>6 – кронштейн пластмассовый;</p> <p>7 – узел крепления ЦСЭ и арамидных нитей ОК, введенных в овальный патрубок;</p> <p>8 – блок кассет КД-4845 (базовый комплект содержит одну кассету);</p> <p>9 – поворотный кронштейн.</p> |
|--|--|

соответственно для крепления оголовника муфты и для крепления ОК.

- 2** Выведя конец ручки хомута из фиксации, поднять ее и, действуя ручкой как рычагом, раздвинуть половины хомута. Снять хомут с муфты (стыка хомута и кожуха). Снять кожух с оголовника.
- 3** Обрезать патрубки оголовника по диаметрам вводимых в них ОК. На торцах обре-

занных патрубков снять фаску по наружному диаметру на угол 30°.

Надвинуть на каждый ОК по отрезку ТУТ 33/8 или 19/5 в зависимости от диаметра вводимого ОК и в зависимости от той части ступенчатого цилиндрического патрубка, на которую будет усажен отрезок ТУТ. При вводе ОК \varnothing 8 -10 мм отрезок ТУТ 19/5 использовать для увеличения диаметра ОК.



4 Выполнить разделку ОК в соответствии с приведенной схемой.

Разделку ОК производить после: ввода ОК в муфту; монтажа на ОК соединителя Scotchlok 4460-D; выполнения продольной герметизации ОК. Промаркировать ОК (на расстоянии около 100 мм от обреза наружной оболочки ОК).

Схема разделки при вводе ОК:

- с полиэтиленовой/алюмополиэтиленовой оболочкой;
- со стальной гофрированной лентой без внутренней оболочки





Схема разделки при вводе ОК:

- с полиэтиленовой/алюмополиэтиленовой оболочкой;
- со стальной гофрированной лентой и внутренней оболочкой;
- подвесного самонесущего с силовыми элементами из арамидных нитей




Примечания:

- 1 При большом объеме арамидных нитей в составе ОК равномерно (через одну) обрезать 50 % прядей арамидных нитей.
- 2 При монтаже подвесного ОК с вынесенным силовым элементом (ОК сечением в виде «8») несущий элемент отделить от ОК на длине, необходимой для выполнения работ по монтажу муфты, с последующим креплением запаса длины ОК и креплением вынесенного силового элемента на тяжным зажимом.

5 Ввести конец каждого ОК в цилиндрический патрубок оголовника муфты.

6 Монтаж ОК с алюмополиэтиленовой оболочкой и ОК со стальной гофрированной лентой, не имеющего внутренней оболочки

6.1 Сделать на полиэтиленовой оболочке совместно со стальной гофрированной (алюминиевой) лентой продольный разрез на длине 25 мм от ее торца, а затем – круговой на $1/2$ длины окружности. Отогнуть участок оболочки вместе с лентой. Обезжирить и зачистить внутреннюю поверхность ленты под этим участком оболочки ОК.



6.2 Подложить под отогнутый совместно с лентой участок оболочки ОК конец ленты виниловой (изоляционной) ЛВ1 ССД (далее – лента виниловая), сложенной в два слоя.



6.3 Установить нижнюю часть (основание) соединителя Scotchlok 4460-D (далее – соединитель) под отогнутый участок оболочки, поверх ленты виниловой. Установить верхнюю часть соединителя на шпильку основания и обе части стянуть одной гайкой.




6.4 Закрепить на ОК соединитель бандажом из 2-3 слоев ленты 88Т с 50 % перекрытием.



7 Монтаж ОК со стальной гофрированной лентой, имеющего внутреннюю оболочку

7.1 Сделать разрез наружной оболочки совместно со стальной лентой на длине 25 мм со стороны, диаметрально противоположной месту установки соединителя.



7.2 Обезжирить и зачистить внутреннюю и наружную оболочки ОК на длине 30 мм от торца наружной оболочки. Наложить один виток ленты 2900R (мастики МГ 14-16) шириной 20 мм на внутреннюю оболочку ОК у обреза наружной оболочки.



7.3 Вставить нижнюю часть соединителя между внутренней оболочкой с наложенной на нее лентой 2900R и наружной оболочкой, под стальную гофрированную ленту.



7.4 Завершить наложение мастики 2900R.



7.5 Установить верхнюю часть соединителя и закрепить гайкой. Наложить на соединитель и на прилегающие к нему участки ОК бандаж из двух-трех слоев ленты виниловой на длине около 10 мм.



8 Установить наконечник кабельный перемычки (провода электрического соединения) на шпильку соединителя, смонтированного на ОК, и закрепить второй гайкой.

9 Продвинуть ОК в патрубок и расположить таким образом, чтобы шпилька установленного на оболочке ОК соединителя располагалась у основания оголовника (до упора в него).

10 Закрепить ЦСЭ введенного в муфту ОК в соответствующем (ближайшей к оси этого ОК) узле фиксации ЦСЭ.


Каждый узел крепления ЦСЭ ОК введенных в два соседних цилиндрических патрубка.

Примечание – Предварительно обрезать излишек длины ЦСЭ из расчета выхода его за пределы пластины фиксации ЦСЭ на длину около 10 мм (далее в инструкции представлены фото для полностью смонтированной муфты с кабелем с силовыми элементами из арамидных нитей).

11 Монтаж подвешеного самонесущего ОК с силовыми элементами из арамидных нитей

11.1 Разрезать отрезок ленты 2900R вдоль на две части. Наложить на внутреннюю оболочку ОК один слой ленты 2900R возле среза его наружной оболочки, отогнув пучки арамидных нитей на наружную оболочку и временно закрепив их лентой виниловой.

Примечание – Предварительно участок наложения ленты 2900 обезжирить и зачистить шкуркой шлифовальной, полиэтиленовую крошку удалить.



11.2 Уложить пучки арамидных нитей вдоль кабеля в сторону разделанного конца, равномерно распределив их по окружности. Наложить на наружную оболочку ленту 2900R шириной 20 мм в один слой, размещая ленту симметрично относительно среза наружной оболочки.



11.3 Наложить бандаж из двух-трех слоев ленты виниловой на участке наложения ленты 2900R.




11.4 Продвинуть ОК в патрубок и расположить таким образом, чтобы обрез внутренней оболочки подвешенного самонесущего ОК выступал за край патрубка примерно на 5 мм.

11.5 Закрепить ЦСЭ в соответствии с 10.

11.6 Распределить пучки арамидных нитей на две группы.

Скрепив концы каждого пучка арамидных нитей лентой виниловой на расстоянии 40 мм от узла крепления, обрезать излишки длин арамидных нитей.




1 – группа арамидных нитей;
2 – узел крепления ЦСЭ;
3 – ЦСЭ

12 Монтаж ОМ и ОВ

12.1 Выполнить монтаж ОМ и ОВ на кассете в соответствии с инструкцией по монтажу кассеты.



Примечание – Рекомендуется перед работой с ОМ выровнять их, осторожно прогрев теплым воздухом промышленного электрофена.

12.2 Установить на кассету/блок кассет крышку, скрепить блок кассет лентой «липучкой».




13 Закрепить наконечники концов проводов электрического соединения на клеммной пластине, установив их под головки крепежных винтов (для ОК с алюмополиэтиленовой оболочкой и для ОК со стальной гофрированной лентой), рисунок «а».

При установке более одной кассеты, обрезать упоры пластмассового кронштейна (рисунок «а»).



14 Выполнить герметизацию ОК с патрубками оголовника в соответствии с Правилами применения термоусаживаемых материалов (ТУТ, ТУМ). На рисунке показана смонтированная муфта, в цилиндрические патрубки которой заведены 8 ОК с силовыми элементами из арамидных нитей.




Б Ввод ОК в овальный патрубок

1 Ввод двух ОК или транзитной петли ОК

1.1 Ввод в овальный патрубок муфты двух ОК или ввод в него транзитной петли ОК производить с применением одного из следующих комплектов ввода ОК в зависимости от конструкции монтируемого ОК (комплекты поставляются по отдельному заказу):

- № **6** (а) для ввода ОК с броней в виде стальной гофрированной ленты, не имеющего внутренней оболочки, ОК с полиэтиленовой или алюмополиэтиленовой оболочкой;
- № **9** (б) для ввода ОК с повивом арамидных нитей; ОК с броней в виде стальной гофрированной ленты, имеющего внутреннюю оболочку.

Примечание – Ввод в овальный патрубок ОК \varnothing 6-19 мм производить с использованием наконечника из состава комплектов, ОК \varnothing 20-25 мм – без наконечника.



- 1 – ТУТ 75/22;**
- 2 – наконечник из двух половин;**
- 3 – зажим разветвительный малый;**
- 4 – шкурка шлифовальная;**
- 5 – узел крепления в сборе;**
- 6 – винт-саморез (для фиксации узла крепления в оголовнике муфты);**
- 7 – лента 2900R;**
- 8 – лента VM**

11.6 Распределить пучки арамидных нитей на две группы.

1.2 Обрезать заглушенный конец патрубка. Снять фаску по наружной поверхности конца патрубка на угол 30°.

При транзитном вводе ОК надвинуть отрезок ТУТ 75/22 после формирования транзитных петель ОМ. При вводе двух ОК надвинуть на оба кабеля отрезок ТУТ 75/22.


1.3 Выполнить разделку ОК в соответствии с приведенными схемами А и Б.

Разделку ОМ (разрезаемых) производить после: ввода ОК в муфту; монтажа на ОК

соединителя Scotchlok 4460-D; выполнения продольной герметизации ОК. Промаркировать ОМ (на расстоянии около 100 мм от среза наружной оболочки ОК).


А Схема разделки при транзитном вводе:

- ОК с полиэтиленовой или алюмополиэтиленовой оболочкой;
- ОК со стальной гофрированной лентой, не имеющей внутренней оболочки



Б Схема разделки при транзитном вводе:

- ОК с полиэтиленовой или алюмополиэтиленовой оболочкой;
- ОК со стальной гофрированной лентой, имеющей внутреннюю оболочку;
- подвесного самонесущего ОК с силовыми элементами из арамидных нитей.



11.6 Распределить пучки арамидных нитей на две группы.

1.4 При вводе ОК со стальной гофрированной (алюминиевой) лентой смонтировать его в соответствии с 6, 7 раздела А. При вводе ОК подвесного самонесущего ОК с силовыми элементами из арамидных нитей крепление арамидных нитей выполнять в узле крепления ЦСЭ и арамидных нитей ОК (расположен на пластмассовом кронштейне муфты).

1.5 При монтаже ОК со стальной гофрированной (алюминиевой) лентой установить наконечники переемычек (проводов электрического соединения) на шпильки соединителей, смонтированных на ОК, и закрепить их вторыми гайками.

При электрическом соединении внутри муфты брони двух ОК переемычкой соединить два соединителя Scotchlok 4460-D этих ОК, ориентируя полупетлю изгиба


провода перемычки в сторону от оголовника.

При электрическом соединении внутри муфты трех и более ОК использовать перемычки и клеммную пластину.

1.1.6 Распределить пучки арамидных нитей на две группы.

1.6 Произвести транзитный ввод ОК (или ввод двух ОК) в овальный патрубков в соответствии с вкладываемой в упаковку комплекта инструкцией ТО-У153.13.000 Д по монтажу комплекта № 6 или в соответствии с инструкцией ТО-У153.18.000 Д по монтажу комплекта № 9.

1.7 Закрепить ЦСЭ кабелей в узлах крепления силовых элементов ОК на кронштейне между скобой и пластиной с помощью гаек (поз. 1).



- 1 – ЦСЭ;**
- 2 – клеммная пластина;**
- 3 – пластмассовый кронштейн;**
- 4 – транзитная петля ОМ**

1.8 При транзитном вводе ОК в муфту «транзитные» петли ОМ уложить на пластмассовый кронштейн и закрепить их стяжками (поз. 4, кроме ОМ подлежащих дальнейшему монтажу).

1.9 Закрепить наконечники концов проводов электрического соединения ОК введенных в муфту, на клеммной пластине,

установив их под головки крепежных гаек клеммной пластины.

1.10 Произвести операции в соответствии с 12 раздела А.

2 Ввод ОК в цилиндрические патрубки, расположенные на овальном вводе


2.1 Ввод в цилиндрические патрубки, расположенные на овальном вводе, обеспечивается ОК диаметром от 6 до 10 мм.

2.2 ЦСЭ вводимых ОК крепить в узле крепления силовых элементов ОК на пластмассовом кронштейне.

3 Выполнить герметизацию ОК с патрубком оголовника в соответствии с Правилами применения термоусаживаемых материалов (ТУТ, ТУМ) и инструкцией по монтажу комплектов ввода ОК № 6 и № 9.

В Герметизация стыка кожуха с оголовником муфты

- 1** Получить подтверждение измерителя о соответствии значений вносимых потерь всех сварных соединений ОВ установленным нормам. Прикрепить лентой виниловой к кронштейну муфты пакет с силикагелем. Надвинуть на оголовник кожух муфты.
- 2** Установить поверх стыка оголовника и кожуха муфты хомут пластмассовый стяжной, стянуть его, используя ручку хомута в качестве рычага, после чего ручку зафиксировать.





СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЬ